



Audit du collège de Montélimar

Audit

Programme
Enseignement

Performance environnementale :

→ Maître d'ouvrage

CD26

→ Date de livraison

2014

→ Lieu géographique

Montélimar (26)

→ Secteur

Public

→ État du projet

Réalisé

→ Surface

5 945 m²

Prestations réalisées

Audit technique du collège, des installations de chauffage, de ventilation, et de GTC
Rédaction d'un rapport d'analyse technique avec identification des causes. Proposition de travaux à mener pour améliorer le fonctionnement

Caractéristiques techniques

Chaufferie biomasse avec appoint gaz
Ventilation double flux
Isolation par l'extérieur

Audit technique du collège de Montélimar pour résoudre des problèmes de chauffage, de ventilation et de confort d'été.